



Milano, 25/09/2023

**Al Commissario Straordinario
Dott. Russo Tommaso**

**Al Direttore Amministrativo
Dott. Palazzo Giovanni**

**Al Direttore S.C. Risorse Umane
Dott. Viverit Lelio**

**Al Direttore D.A.P.S.S.
Dott. Galli Gianfranco**

ASST Nord Milano

Oggetto: Segnalazione inadeguatezza strutturale reparto SPDC SSG

L'O.S. FIALS intende acquisire celere riscontro circa il tempo entro il quale il reparto di SPDC del nosocomio di SSG potrà essere riaperto al primo piano del presidio stesso, nel quale attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento.

Intende, altresì, porre all'attenzione di codesta amministrazione i gravi difetti strutturali e le relative anomalie che ne derivano in quello che è l'attuale reparto di SPDC (al settimo piano).

Preso atto delle segnalazioni pervenute alla Nostra attenzione dai lavoratori interessati e sulla base di un Nostro sopralluogo, riteniamo opportuno denunciare alcune delle gravi inottemperanze riscontrate e verificate.

Al tal proposito, si ritiene inammissibile dover constatare come alcune di esse possano essere facilmente fonte di pericolo per i pazienti e per i lavoratori.



Abbiamo constatato in primis una pessima condizione igienica sanitaria relativa ai bagni, con impianti idraulici difettosi, docce non conformi e presenza di cordoncini flessibili che, potenzialmente, possono costituire fonte e strumento per atti di autolesionismo in degenti che, teniamo a rammentare, spesso vengono ricoverati nella fase acuta della patologia psichiatrica.

Docce che, ad ogni uso, non avendo il piatto doccia con protezione funzionale, procurano allagamenti dei bagni e di conseguenza rappresentano indice di pericolo per pazienti ed operatori.

Si segnala poi la presenza di finestre nelle stanze di degenza mal funzionanti che, in caso di pioggia o mal tempo, non proteggono adeguatamente dall'ingresso di acqua.

In alcune delle stanze, inoltre, abbiamo rilevato come le dimensioni delle porte (troppo strette) impediscano lo spostamento del letto (con le sponde) all'esterno e verso il corridoio con la conseguenza che, in caso di urgenza/emergenza, questa anomalia possa essere ostativa e fonte di altre problematiche.

Ci è stato poi segnalato come spesso l'apposito dispositivo elettrico in dotazione, l'accendisigari, posto all'esterno in uno dei balconi del comparto, sia sovente mal funzionante, al punto che, ultimamente, uno dei dipendenti sia incorso in una scarica elettrica occasionale.

Chiediamo, pertanto, che vengano adottate misure volte ad effettuare una valutazione approfondita di quanto sopra descritto e posto alla Vostra dovuta attenzione con conseguente intervento atto a dirimere celermente queste problematiche.

Con il vivo auspicio di acquisire riscontri proficui, si porgono i più Distinti Saluti.

LA SEGRETERIA AZIENDALE FIALS ASST NORD MILANO